Закрытое Лкционерное Общество "Научно-Производственный Центр Материалов и Добавок"

г. Санкт-Петербург Тел. (812) 535-64-78; 535-21-02

РАЗРАБОТАНО:

енеральный директор

ЗАО «НП ЦМИД»

А.Ю. Алинкина

2019г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №28 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕМОНТУ «СУХИХ» ТРЕЩИН С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА ЦМИД-3. Вариант 2»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕМОНТУ«СУХИХ» ТРЕЩИН»С								
П	РИМЕНЕНИ	ИЕМ МАТЕРИАЛА ЦМИД-3. ВАРИАНТ 2	3						
	1.1.	Критерии применения данной технологии:		3					
	1.2.	Условия выполнения работ:		3					
	1.3.	Производство подготовительных работ		3					
	1.4.	Описание применяемых материалов		4					
	1.5.	Приготовление применяемых материалов:		4					
	1.6.	Производство ремонтных работ		5					
	1.7.	Уход		5					

Взам.Инв.№							
дата				АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕ	СКИХ Р	ЕШЕНИ	Й
Подп. №				АЛЬБ	ОМ		
	Разработал	Халов А.В.	XA	T	Стадия	Лист Листон	
	Выполнил	Красников П.Н.	Hat	Технология производства работ по ремонту сухих трещин с применением	ATP	28	50
ij		l - 0 - 0	L297	материала ЦМИД-3. Вариант 2.	AIF		50
№ подп.	Выполнил	Белавина С.В.					

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕМОНТУ«СУХИХ» ТРЕЩИН»С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА ЦМИД-3. ВАРИАНТ 2

1.1. Критерии применения данной технологии:

Геометрически размеры трещины:

Lтр<1000 мм; t≤0,5 мм.


1.2. Условия выполнения работ:


Ремонтные работ необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха и основания: не менее +5°C.


1.3. Производство подготовительных работ

На участке подлежащем ремонту (см. поз. 1) выполняется ряд следующих операций:

- При помощи угловой шлифовальной машины по трещине устраивается штраба на ширину алмазного диска (см. поз. 2);
- При помощи аппарата высокого давления (под действием воздуха) из штрабы подготовленной к проведению ремонтных работ удаляются пыль, грязь, частицы разрушенного бетона и т.д. (см. поз. 3).







1.4. Описание применяемых материалов

ЦМИД-3 - Высокопрочный ремонтный состав тиксотропного типа. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, применяется при внутренних и наружных работах. Толщина нанесения в 1 слой до 20 мм.

1.5. Приготовление применяемых материалов:

ЦМИД-3 приготавливается путем добавления сухой смеси в отмеренное количество воды (110-130 мл на 1 кг сухой смеси). Смесь перемешивается в течение 2-3 минут. Состав оставляется на 3-5 минут, для растворения добавок, и снова перемешивается 2-3 минуты. Консистенция раствора регулируется во время повторного перемешивания содержанием воды в указанных пределах. Перемешивание можно производить вручную, электромиксером (600 об/мин.) или в

Лист


Технологическая карта №28			

растворосмесителе принудительного действия. Пластичность раствора ЦМИД-3 сопоставима с пластичностью штукатурного раствора. Время использования приготовленного раствора составляет 40 минут. Повысить подвижность смеси можно дополнительным перемешиванием. Разбавление смеси дополнительным количеством воды ЗАПРЕЩЕНО.

1.6. Производство ремонтных работ

Перед нанесением ремонтного состава ЦМИД-3, поверхность тщательно увлажняется, излишки воды удаляются.

Нанесение ремонтного состава ЦМИД-3 осуществляется вручную (штукатурным инструментом) в ранее подготовленную к ремонту штрабу (см. поз. 4).



1.7. Уход

Не требует специального ухода. При работе руководствоваться общими правилами производства работ с материалами на цементной основе.

Технологическая карта №28 5